

NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

TAK

#### Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynek dwupoziomowy, na parterze dostępność pomieszczeń ze swobodnym poruszaniem, na piętro dostęp ograniczony, tylko schody. Strefa wejściowa jest odpowiednio oświetlona, swobodna możliwość rozmowy. Drzwi wejściowe o odpow. szerokości. Drzwi nie posiadają oznaczenia dotykowego. Obiekt nie posiada pętli indukcyjnej. Schody nie posiadają oznaczonych krawędzi. Brak toalety dla niepełnosprawnych.

#### Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

#### Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url [www.zagorze.schoolpage.pl](http://www.zagorze.schoolpage.pl)

ID a11y-status  Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-08-31

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0